

ÉCOLE COMMUNALE

OUVRAGE 2TA - 161

2004

1306 DAILLENS - VD

RÉNOVATION & AGRANDISSEMENT

Maître de l'ouvrage

Commune de Dailens
1306 Dailens

Architectes

Georges-A. Glauser
Arch. Dipl. EPFZ SIA
Domaine de Calèves
1260 Nyon
glauser@span.ch

Dessin DAO

YKO - Yves Knobel
1170 Aubonne

Soumissions

Atelier Pat - Patrice Guenat
1127 Clarmont

Bureaux techniques

Ingénieurs civils
Schopfer & Niggli SA
Bd de Grancy 19A
1006 Lausanne

Géomètres

Jomini & Van Buel SA
Rue du Prieuré 4
1304 Cossonay
jvb.coss@geomatique.ch

photos: Cindy Jaunin



2) De réaliser les différents locaux secondaires et leur dégagements qui manquaient, soit une salle des maîtresses avec cuisine, un espace d'accueil pour les entretiens avec les parents d'élève, une infirmerie, un économat, un local de rangement pour le concierge et des vestiaires.

SITUATION

Le bâtiment existant, maintenu dans ses affectations soit, 2 classes au rez, 2 appartements et 1 bureau à l'étage, nécessitait d'éminents et importants travaux d'entretien, tant pour son enveloppe que pour ses installations techniques. Une organisation des locaux internes complètement dépassée, impliquant notamment un accès extérieur aux sanitaires et des vestiaires installés dans les volées de l'escalier, était totalement à reconsidérer. Ces deux situations ont donc conduits les autorités communales à repenser leur collège, en fonction d'un investissement aboutissant à sa revalorisation.

PROGRAMME

L'objectif a été:

1) De rénover et compléter l'équipement didactique des deux classes existantes, et d'en créer 2 supplémentaires au premier étage en remplacement des appartements et bureaux.

CONCEPT

Le bâtiment existant, datant de 1876, est protégé en note 3 pour les deux façades principales. Son extension se trouve dans un „conteneur“ indépendant, détaché distinctement et relié à l'existant uniquement par un passage vitré sur 2 niveaux. L'aspect de cette adjonction doit même suggérer le provisoire par rapport au durable du bâtiment existant, son architecture et ses matériaux sont neutres, ses volumes sont simples et sobres pour marquer son recul architectural.





Mesures particulières

La création des 2 classes à l'étage a nécessité un vide d'étage supérieur d'un mètre, que celui utile pour les locaux précédents. Le plafond a été surélevé, les tirants de la charpente maintenus et donc apparents, quant à l'éclairage naturel, il a été complété par des jours rampants.



CARACTÉRISTIQUES

Surfaces brutes de planchers:	568 m ²
Volume SIA:	Bât. existant 1'903 m ³
	Annexe 790 m ³
Prix total CFC 1 et 2:	Fr. 1'493'581.-
Prix m ³ SIA (CFC 2):	Bât. Existant Fr. 339.55/m ³
	Annexe Fr. 1'072.70/m ³



DÉMOLITIONS

P.Y. Pittet & Fils Construction SA
Rte de Cugy
1041 BOTTENS
Tél. 021 886 37 40
Fax 021 886 37 41

CHARPENTE - ÉTANCHÉITÉ FERBLANTERIE - COUVERTURE PLAFONDS EN BOIS

Michel Anger SA
Ch. des Fourches 3
1305 PENTHALAZ
Tél. 021 862 11 21
Fax 021 862 11 22

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES TÉLÉCOM - INFORMATIQUE

Romelec Sàrl
Ch. du Village 6
1032 ROMANEL
Tél. 021 648 20 20
romelec@bluewin.ch

INSTALLATIONS CHAUFFAGES SANITAIRES

Jean-Claude Andrey
Installations sanitaires SA
Rue de la Gare 8
1305 PENTHALAZ
Tél. 021 861 09 95
Fax 021 861 36 15

REVÊTEMENT DE SOLS PAROIS CÉRAMIQUE

Moll SA
Les Vignettes
1446 BAULMES
Tél. 024 459 15 15
Fax 024 459 14 22

FENÊTRE PVC - MENUISERIE VOLET ALUMINIUM

Menuiserie Zimmermann
1306 DAILLENS
Tél. 021 862 90 77
Fax 021 862 92 34

VITRAGES EN ALUMINIUM GARDE-CORPS EN VERRE SERRURERIE

Ramelet SA
Av. du Chablais 7
1000 LAUSANNE 16
Tél. 021 625 38 93
Fax 021 625 27 76

MOBILIER

Embru-Werke Mantel & Cie
Succ. de Payerne
Rte de Grandcour
1530 PAYERNE
Tél. 026 662 49 15
Fax 026 662 49 16

TABLEAUX NOIRS

Hunziker-Kal SA
Ch. Champs-Courbes 6
1024 ECUBLENS
Tél. 021 691 82 87
www.hunziker-kal.ch